Электрическая схема
и диаграмма переключений № 108М





	1	4	5	
	2	3	6	
0				
1	X			
2			X	
3		X		