Электрическая схема
и диаграмма переключений № 259М





	1–2	4–3	5–6	8–7	9–10	12–11
0						
1	X		X		X	
2		X		X		X
3	X	X	X	X	X	X