Электрическая схема
и диаграмма переключений № 4522





	1–2	4–3	5–6	8–7	9–10	12–11	13–14
0							
1					X	X	
2			X	X			
3	X	X					X