Электрическая схема
и диаграмма переключений № 5521



	1–2	4–3	5–6	8–7	9–10	12–11	13–14	16–15	17–18
1	X	X	X	X	X	X	X	X	
2									X