Электрическая схема
и диаграмма переключений № 62М





	1	4	5	8	9	12	13	16	17	20	21	24	25	28	29	32	33	36	37	40
	2	3	6	7	10	11	14	15	18	19	22	23	26	27	30	31	34	35	38	39
1		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
2	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	