Электрическая схема
и диаграмма переключений № 78М





	1–2	4–3	5–6	8–7	9–10	12–11	13–14	16–15	17–18	20–19	21–22	24–23	25–26	28–27
1	X		X		X		X		X		X		X	
0														
2		X		X		X		X		X		X		X