Электрическая схема
и диаграмма переключений № 81М





	2–3	6–7	10–11	14–15	18–19	22–23	26–27	30–31	34–35	38–39
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0										
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X