Электрическая схема
и диаграмма переключений № 9010



	1–2	4–3	5–6	8–7	9–10	12–11	13–14	16–15	17–18	20–19	21–22	24–23	25–26	28–27	29–30	32–31	33–34	36–35
1	X			X			X			X			X			X		
2		X			X			X			X			X			X	
3			X			X			X			X			X			X