Электрическая схема
и диаграмма переключений № 9801



	1–2	4–3	5–6	8–7	9–10	12–11	13–14	16–15	17–18	20–19	21–22	24–23	25–26	28–27	29–30	32–31	33–34	36–35	37–38	40–39	41–42	44–43	45–46	48–47
1	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
0																								
2		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X