Электрическая схема
и диаграмма переключений № 9802М