Электрическая схема
и диаграмма переключений № 991



	1	4	5	8	9	12	13	16	17	20	21	24
	2	3	6	7	10	11	14	15	18	19	22	23
0												
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X