




ДЛЯ ЗАМЕТОК

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ПРИВОД РУЧНОЙ

OptiMat D100, D160, D250, D400, D630

1 Комплект поставки привода ручного OptiMat D100, D160, D250 (далее – ручной привод) представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Комплектность

Наименование	Изображение	Буквенное обозначение	Количество
Ручной привод		A	1 шт.
Винт ST 2,9x16		Б	1 шт.
Винт ST 2,9x19		В	2 шт.

2 Комплект поставки привода ручного OptiMat D400, D630 (далее – ручной привод) представлен в таблице 2.


Таблица 2 – Комплектность

Наименование	Изображение	Буквенное обозначение	Количество
Ручной привод		A	1 шт.
Винт 4x1,5x12		Б	1 шт.
Винт 4x1,5x20		В	2 шт.


3 Монтаж ручного привода показан на рисунках 1 – 4.

4 Табличка с техническими характеристиками выключателя поставляется вместе с выключателем.

Рисунок 1 – Подготовка выключателя к установке ручного привода




а) OptiMat D100, D160, D250



б) OptiMat D400, D630


Рисунок 2 – Установка ручного привода на выключатель



а) OptiMat D100, D160, D250

б) OptiMat D400, D630

Рисунок 3 – Разметка выреза в двери щита, шкафа или панели для ручного привода



а) OptiMat D100, D160, D250

б) OptiMat D400, D630