

УСТРОЙСТВО ЗАДЕРЖКИ СРАБАТЫВАНИЯ
РАСЦЕПИТЕЛЯ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

OptiMat A S2-S6

Настоящая инструкция распространяется на устройство задержки срабатывания расцепителя минимального напряжения OptiMat A S2-S6 (далее – устройство задержки), устанавливаемые на выключатели автоматические с микропроцессорными расцепителями и автоматические выключатели-разъединители серии OptiMat A типоразмера S2-S6 (150 kA) (далее – выключатели).


1. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

- 1.1 Распаковывание необходимо осуществлять способами, исключающими возможность повреждения составных частей изделия.
- 1.2 После распаковывания необходимо произвести тщательный внешний осмотр составных частей изделия, проверив их на наличие внешних дефектов.
- 1.3 Проверить комплектность изделия (см. раздел 3).

2. СПОСОБ УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА ЗАДЕРЖКИ

- 2.1 Устройство задержки имеет вид крепления на DIN-рейку (см. рисунок 1).
- 2.2 Подключение к цепи управления осуществляется при помощи медных проводников сечением не менее 0,5 мм².


Рисунок 1 – Монтаж устройства задержки на выключатель стационарного исполнения



3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки устройства задержки представлен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество	Изображение
Устройство задержки срабатывания	1 шт.	
Инструкция по монтажу ГЖИК.301142.268ИМ	1 экз.	

