

Ø6,5
2 отв.

10
2 отв.

6,5

10

Ц.М.

Зона обслуживания

1 Ц.М. – центр масс.
2 Отклонение координат от центра масс не более 10 %.